



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Первомайская, 34/1, г. Тюмень, 625000, тел. (3452) 427-472, факс(3452) 427-439, e-mail: gji@72to.ru

АКТ

от 07.10 2021 года
(дата)

инспекционного обследования

В соответствии с приказом Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 05.10.2021 № 1809/2021 инспекционное обследование проведено:

Долматовым Н.М. – заместителем начальника территориального инспекторского отдела №3 – заместителем старшего государственного жилищного инспектора Тюменской области Государственной жилищной инспекции Тюменской области

(Ф.И.О., должность лица, уполномоченного на проведение проверки)

в присутствии (представителя, иных лиц, участвующих в мероприятии по контролю)

(Ф.И.О., должность)

по объекту: многоквартирному дому
(жилому дому, общежитию, части жилого дома, многоквартирному дому, квартире, части квартиры, комнате, придомовой территории - указать)

по адресу: г. Тюмень, ул. Автостроительная д. 21 А

В результате обследования установлено:

№ п/п	Сведения о результатах инспекционного обследования, в том числе о выявленных нарушениях (характер нарушений)
	Температура ГВС после бойлера 55°C
	Температура теплоносителя до бойлера 68°C
	Температура ГВС в кухне ив 36 составляет 33,2°C.
	Температура ГВС в ванной комнате + 36,5°C
	Время прогуска воды 3 минуты
	Давление ГВС составляет 0,35 МПа

